


(5ドアモデル、2022年以降)







	エアバッグ		蓄圧式ガスイ ンフレーター		シートベルト プリテンショ ナー	SRSコント ロールユニッ ト		歩行者保護ア クティブシス テム
2	自動横転保護 システム		ガスストラット/プリロー ドスプリング		高強度域	特別要注意領域	4	高電圧部品
0 000	起動バッテ リー(12V)	H	低電圧 キャパシタ		燃料タンク	ガスタンク	\square	安全バルブ
	パワー バッテリー パック	7	高電圧電源 ケーブル	%	高電圧遮断	電源遮断 ヒューズ ボックス	141	高電圧 キャパシタ
1	低電圧機器 遮断							



(5ドアモデル、右ハンドル、2022年以降)

1. 車両識別 / 認識



電気モーターの作動音は静かです。インストルメントパネルの**OK**表示灯が点灯していれば、 現在の電気駆動システムは作動可能な状態です。適切な保護具を着用してください。

前面のブランドロゴ












2. 固定化/安定化/ジャッキアップ

車両の固定



タイヤを固定して、シフトレバー をパーキングレンジに入れます。

安定化/ジャッキアップポイント



安定化/ジャッキアップポイント

パワーバッテリー

3. 直接的な危険回避/安全規則

電源OFF

(電源メーター「OFF」)

ブレーキペダルを踏まず

に、START/STOPボタン



起動バッテリー(12V)の マイナス端子(モーター ルーム内)を外します。

高電圧システムの解除

※インストルメントパネル下の右側にあるボンネットリリースレバーを2回連続で引き上げると、ボンネットが解錠されます。



各コネクタ(モーター ルーム内)を外します。

充電装置との接続解除 (緊急解除)



ワイヤー(モータールー ム内)を引きます。



を押します。

高電圧部品およびパワーバッテリーは、接触、遮断、開放しないでください。 適切な保護具を着用してください。

エアバッグが展開するような事故が発生した場合、高電圧システムは自動的に停止されます。 停止後、約60秒後に電源が遮断されます。

文書番号 rds_byd_310_001_jp バージョン**No.** 01

発行 05/2022

ページ



(5ドアモデル、右ハンドル、2022年以降)

4. 乗員の救助

ガラスの種類






A: 積層ガラス B: 強化ガラス

シート調整







ドア開閉/リモコン









5. 貯蔵エネルギー(液体/気体/固体状態)

000 000	12V
Li-ion	390.4V
*	R-1234yf 1100±10g



冷媒の漏れがあると、パワーバッテリーパックが不安定になり、熱暴走の危険があります。パワーバッテリーパックの温度は赤外線カメラで点検してください。





(5ドアモデル、右ハンドル、2022年以降)

6. 火災の場合



大量の水で消火してください。















バッテリー再発火の危険があります。

7. 水没した場合

車両を水中から引き揚げた後、高電圧システムを遮断し(3章)、車両内の水をすべて排出してください。この作業では、適切な保護具を着用してください。

8. けん引/輸送/保管


前面フック位置















他の車から離れた安全な場所に保管してください。





バッテリー再発火の危険があります。

9. ピクトグラムの説明

4	高電圧危険	(N)	可燃性/引火性他
<u> </u>	一般注意		金属腐食性他
☐IR ∭	赤外線カメラ使用		急性毒性
	ボンネット開		発がん性他
6	大量の水で消火		不安定爆発物他
*	低温注意	*	エアコン部品

文書番号 rds_byd_310_001_jp バージョン**No.** 01

発行 05/2022

ページ